

# Informacja Serwisowa

MB klasy V seria 447 - uszkodzenia eksploatacyjne

**Nr informacji:**

001.065

**Od:**

APPM /TF

**Data:**

04/06/2019

**Informacja dla:**



Wszyscy



Zewnętrzna(warsztat/dystrybutor)



Wewnętrzna (RSO,NSO, HQ)



ATE Centrum Hamulcowe

**Typ informacji:**



Instrukcja montażu



Instrukcja obsługi



Karta katalogowa/specyfikacja



Aktualizacja oprogramowania

**Temat:** Uszkodzenia po wewnętrznej stronie tarczy hamulcowej przedniej osi i na klockach hamulcowych osi przedniej.

Uszkodzenia na wewnętrznej stronie przednich tarcz hamulcowych oraz klocki hamulcowe zużyte po jednej stronie (patrz zdj. 1 i zdj. 2).

Dodatkowo mogą być zgłoszone następujące reklamacje:

- warkot,buczenie w pobliżu przedniej osi podczas hamowania rozgrzanym hamulcem zasadniczym przy większych prędkościach
- mogą być odczuwalne lekkie drgania skrętne przy kierownicy i lekko pulsujący pedał hamulca

zdj. 1



zdj. 2



## Przyczyny:


Wnikanie zanieczyszczeń (np. kurzu, kamieni itp.) na skutek jazdy po złych lub gruntowych drogach.

## Rozwiązanie:

1. Wymienić tarcze hamulcowe na przedniej osi i zamocować po obu stronach nakładkę hamulcową (lewą i prawą).

Uwaga: Podczas wymiany tarcz hamulcowych należy również wymienić klocki hamulcowe. Śruby mocujące nakładki hamulcowe muszą być dokręcone momentem 9 Nm.

zdj. 3



## Uwaga:

Hamulce muszą zostać dotarte poprzez przerywane hamowanie w zakresie niskich i średnich prędkości pojazdu. Nie wolno dopuścić do przegrzania układu hamulcowego. Należy za wszelką cenę unikać docierania nowych klocków hamulcowych poprzez jedno lub kilka ciągłych hamowań w dłuższych okresach czasu lub poprzez gwałtowne hamowanie, zwłaszcza z maksymalnej prędkości. Może to spowodować uszkodzenie klocków hamulcowych.

Informacja: Nakładki hamulcowe montowane seryjnie na przedniej osi od numeru (VIN) 447.### ## 232634.

## Części:

|                                  |                          |                                              |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| Numer katalogowy N 000000 001144 | 6 x torx                 |                                              |
| Numer katalogowy A 447 421 05 00 | 1 x płyta osłonowa prawa | z kodem ZG2 (stały napęd na wszystkie koła)  |
| Numer katalogowy A 447 421 04 00 | 1 x płyta osłonowa lewa  | z kodem ZG2 (stały napęd na wszystkie koła)  |
| Numer katalogowy A 447 421 01 00 | 1 x płyta osłonowa prawa | bez kodu ZG2 (stały napęd na wszystkie koła) |
| Numer katalogowy A 447 421 00 00 | 1 x płyta osłonowa lewa  | bez kodu ZG2 (stały napęd na wszystkie koła) |