

Informacja Serwisowa

Montaż klocków hamulcowych ATE 13.0460-7236.2 / 13.0470-7236.2
Oś przednia VW T5

Info-Numer:	Informacja dla:	Typ informacji:
100.025	<input checked="" type="checkbox"/> wszyscy	<input checked="" type="checkbox"/> Instrukcja montażu/serwis
Od:	<input type="checkbox"/> zew. (warsztat/dystrybutor)	<input type="checkbox"/> Instrukcja obsługi
PPM CC6 DF	<input type="checkbox"/> wewnętrzna (RSO, NSO, HQ)	<input type="checkbox"/> Karta katalogowa/specyfikacja
Data:	<input type="checkbox"/> ATE Centrum Hamulcowe	<input type="checkbox"/> Aktualizacja oprogramowania
24.11.2022		<input type="checkbox"/> Informacja produktowa

Temat: Niestandardowe położenie płytki 20° na płycie montażowej

Pojazd: VW T5, numer PR: 2E3, tarcza hamulcowa 308 mm x 29,5 mm.

W przypadku powyższych zestawów klocków hamulcowych położenie płytki 20° wewnętrznego klocka hamulcowego różni się od standardowego. Zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu, płytki 20° znajduje się po stronie wylotu tarczy hamulcowej w powyższym typie pojazdu. Strzałka wskazuje kierunek ruchu tarczy hamulcowej podczas jazdy do przodu.

Ilustracja przedstawia lewy wewnętrzny klocek hamulcowy.

